

Ghid De Intretinere – Chiuvete Inox Cu Strat PVD

Chiuvetele din inox cu strat PVD (Physical Vapor Deposition) sunt o alegere moderna si eleganta pentru orice bucatarie. Pe langa aspectul lor rafinat, aceste chiuvete sunt si rezistente la zgârieturi si uzura. Cu toate acestea, pentru a pastra frumusețea si durabilitatea finisajului PVD, este recomandat sa urmezi cateva reguli simple de intretinere.

Ce este stratul PVD?

PVD este prescurtarea de la Physical Vapor Deposition, adică depunere fizică din vapori si este un proces avansat de acoperire a suprafețelor, în care particule metalice sunt vaporizate într-o cameră vidată și apoi depuse pe suprafața inoxului. Acest strat subțire, dar extrem de durabil, conferă chiuvetei o culoare distinctă și o protecție suplimentară împotriva zgârieturilor și coroziunii. Această metodă nu seamănă cu vopsirea clasică – în loc de pigmenți lichizi, se folosesc particule metalice care sunt aplicate într-un mediu controlat, în mai mulți pași. Spre deosebire de alte tipuri de finisaje, stratul PVD este integrat la nivel molecular cu suprafața inoxului, ceea ce îl face mai rezistent și mai durabil. Acesta ofera chiuvetei o culoare unica si o protectie suplimentara impotriva factorilor externi. Fiind un strat de acoperire, este important sa fie ingrijit cu atentie.

Etapele procesului PVD:

Transformarea în vapori: Materialul ales (de exemplu titan sau zirconiu) este introdus într-o cameră vidată și încălzit intens cu ajutorul unui gaz special activat de plasmă. Această încălzire face ca materialul să se transforme din solid direct în vapori, fără a deveni praf.

Ionizarea particulelor: O parte dintre atomii vaporizați se încarcă electric, devenind ioni pozitivi sau negativi.

Accelerarea și direcționarea ionilor: Ionii sunt proiectați cu mare viteză spre suprafața chiuvetei, datorită unui câmp electric. Această mișcare poartă numele de *sputtering* – practic, stratul protector se "plantează" pe chiuvetă prin bombardament ionic.

Fuzionarea cu suprafața: Particulele de metal se așază și se fixează de suprafața chiuvetei, formând un strat subțire, dar extrem de durabil, care aderă foarte bine și protejează inoxul de dedesubt.

Rezultatul final: Acoperirea obținută prin PVD oferă o rezistență remarcabilă la zgârieturi, pete, umezeală, coroziune și chiar la schimbări de temperatură. În plus, acest strat schimbă și culoarea inoxului – permițând obținerea unor finisaje spectaculoase: **auriu**, **cupru roșcat** sau **gri metalic închis (gun metal)**, fie în variantă lucioasă, fie mată.

De ce să alegi o chiuvetă cu PVD?

Acoperirea PVD este realizată într-un mediu curat, vidat, fără praf sau impurități, ceea ce asigură o aplicare perfectă și uniformă. Fiind un strat extrem de subțire – mai fin decât un fir de păr uman – acesta nu adaugă greutate chiuvetei, dar îi crește considerabil rezistența.

Comparativ cu alte metode de colorare sau placare, PVD oferă:

- Durabilitate superioară
- Rezistență la uzura zilnică
- Culori elegante și uniforme
- Protecție împotriva oxidării și petelor

Care material este raspunzator pentru o anumita culoare?

Culoarea finală depinde de combinația de metale utilizată. De exemplu:

- Titanul produce nuanțe aurii calde;
- Zirconiul contribuie la tonuri închise metalice;
- Oxidul de crom ajută la nuanțele de cupru sau bronz.

Cercetările din domeniu continuă și astăzi, pentru a îmbunătăți aderența stratului PVD și pentru a maximiza rezistența acestuia în condiții reale de utilizare – frecare zilnică, abur, apă dură, detergenți etc. Testele moderne folosesc tehnologii avansate pentru a măsura duritatea stratului și capacitatea acestuia de a rezista în timp fără să se exfolieze.

Recomandari pentru intretinere:

Curata chiuveta zilnic cu apa calda si o laveta moale din microfibra.

Foloseste doar detergenti blanzi, fara particule abrazive sau agenti de albire.

Evita produsele cu clor, acizi puternici cum sunt acid clorhidric, fosforic, amoniac sau inalbitori.

Nu lasa obiecte metalice, vase din fonta sau alte obiecte umede pe suprafata chiuvetei pentru perioade indelungate.

Dupa fiecare utilizare, este ideal sa stergi chiuveta pentru a preveni petele de apa sau depunerile de calcar.

Îndepărtarea petelor dificile sau a depunerilor de calcar si modalitatea de curatare:

-Pentru pete sau depuneri de calcar, foloseste doar creme pentru chiuvete din inox cu strat PVD (Tasca Clean +).

-Aplică crema pe buretele umed și freacă ușor în direcția periajului inoxului (liniile fine ale metalului), nu circular.

Aplică o presiune moderată pe zonele cu urme intense de picături.

Clătește bine și usucă imediat cu o lavetă, altfel apa rămasă va lăsa din nou pete la uscare.

Despre durabilitatea stratului PVD:

Stratul PVD este testat pentru rezistența la uzura și substanțe chimice, dar ca orice finisaj special, expunerea prelungită la produse agresive poate duce la modificări ale aspectului. Dacă stratul este afectat chimic, poate deveni mai fragil/sensibil și se poate chiar și exfolia. Aceste cazuri sunt rare și apar, de obicei, în urma unui tratament nepotrivit.

Concluzie:

Chiuvetele cu strat PVD sunt durabile și rezistente, dar un minim de atenție în intretinere te va ajuta să te bucuri de ele mulți ani. Dacă sunt îngrijite corespunzător, își pot păstra aspectul premium și performanța sporită chiar și peste 10 ani. Acest ghid are ca scop să îți ofere informații corecte și clare despre particularitățile chiuvetelor de inox cu strat PVD și pentru a menține calitatea estetică și funcțională a chiuvetei.

Pentru mai multe detalii legate de intretinerea chiuvetelor din inox viziteaza pagina de "Sfaturi utile" apoi "Sfaturi Utile Inox".